



**Beställare:** Contekton Arkitekter Fyrstad AB

**Att:** Per-Yngve Johansson

# **Bergteknisk utredning**

---

## **kvarteret Läkaren 1, Trollhättan**



Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB

Uppdragsansvarig


Maria Göthfors

**Innehållsförteckning**


1	Inledning .....	2
1.1	Området .....	2
1.2	Bergtekniska förhållanden .....	2
2	Bedömning.....	6



Nedan följer en beskrivning med figur och foton av bergslänter inom eller i anslutning till programområdet.



Figur 2, Översikt som visar var foto A-G är tagna.



Figur 3. A, Naturlig bergslänt som gränsar till parkering i norr.



Figur 4. B, Naturlig bergslänt centralt i programområdet.



Figur 5. C, Låg bergslänt i nordvästra delen av programområdet.



Figur 6. D, Naturlig bergslänt centralt i programområdet.



Figur 7. E, Flack bergyta centralt i programområdet.



Figur 8. F, Sprängd bergskärning i nordöstra delen av programområdet.



Figur 9. G, Sprängd bergskärning längs trottoaren vid Lasarettsvägen.

## 2 Bedömning

Det bedöms inte föreligga risk för ras eller blocknedfall inom, eller i nära anslutning till programområdet.

Inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms nödvändiga i befintliga bergslanter. Bergschakt och grundläggning på berg bedöms kunna utföras utan restriktioner.

Efter eventuell bergschakt tillkallas bergsakkunnig för att bedöma eventuellt behov av förstärkning såsom bultning.

Bergab - Berggeologiska Undersökningar AB

Maria Göthfors