


Protokoll Trygghetsrond Sjuntorp 2019-10-01

Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden går man igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Alla innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrond ska genomföras i varje stadsdel. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar eller tillsammans med andra.

Trygghetsronden genomfördes i Sjuntorp den 1 oktober och resultatet kan läsas i detta protokoll. Siffror är markerade på kartan och visar vilka platser som avses i protokollet. Siffrorna kan följas i beskrivningen på följande sidor med: beskrivning av plats, typ av problem, förslag på åtgärd, ansvarig samt uppföljning/åtgärd. Vi som deltog i trygghetsronden tog oss till fots eller med bil runt i området och noterade.

Uppföljning av trygghetsronden genomförs om ca 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma.

Under kvällen lyftes att det överlag är höga hastigheter på alla vägar i Sjuntorp, önskemål om en samlingsplats där ungdomarna kan samlas och att man gärna såg Fritidsgården öppen på lördagar.



Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
Torpavägen	1	Hög trafikintensitet och höga hastigheter (gäller många vägar i Sjuntorp)	Fartdämpande åtgärder Informera polis G/C-väg önskas	Trafikverket Polis	
Egnahemsvägen, Kvarnvägen och Kvarntorpsvägen	2	Önskad G/C-väg som alternativ till G/C-väg utmed Torpavägen	G/C-väg önskas	Trollhättans Stad, förening samt privatpersoner	
Smörsjön	3	Skräpigt Trasig brygga	Soptunna önskas med tömning i alla fall sommartid Lagning av badbrygga	Trollhättans Stad	
Hörn på skolbyggnaden - mot parkeringen	4	Buskar som skymmer	Tag bort buskarna och lägg plattor istället	Trollhättans Stad	



Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
Bussturerna	5	Ofta skadegörelse	Byte av material – okrossbart glas?	Västtrafik	
Skolgården	6	Busåkning med "Epa-traktorer" och mopeder. Bilar kör in på skolgården.	Informera äldre elever. Bom/skylt vid infart	Trollhättans Stad Kraftstaden	
Området mellan bostadshus och skolgården	7	Sly och växtlighet är bortrensad, möjliggör insyn och social kontroll. Positivt!		Skolan	
Containrar	8	Lock/luckor trasiga	Laga locken/luckorna alternativt nya containrar.	Trollhättans Stad	
Altan	9	Mörkt	Utöka belysning. Ev belysning med rörelsevakt?	Kraftstaden	

Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
Skolgården	10	Mörkt, många skrymslen man gömma sig i, t ex nedgången till slöjdsalen Avsaknad av papperskorgar	Utöka belysning Fler papperskorgar	Kraftstaden Trollhättans Stad	
Brandtrappa	11	Lätt att klättra upp i brandtrappan från trappan bredvid	Höj staketet mellan brandstegen och trappan bredvid	Kraftstaden	
Renvägen/Minkvägen	12	Skrotbil, delvis på privat tomt	Bortforsling av skrotbil, markägaren bör kontakta Yvonne Ström på Trollhättans Stad 0520-49 76 43	Trollhättans Stad	
Ejdervägen/Trollhättevägen	13	Gatunamns skylt syns ej, skymms av buskar och vegetation	Rensa/ansa vegetationen	Trollhättans Stad	
Danska vägen/Trollhättevägen	14	Gamla 30-skyltar - är de giltiga?	Undersöka om skyltarna är giltiga	Trollhättans Stad	

Plats	Nr	Problem/Möjlighet	Förslag på åtgärd	Ansvarig	Uppföljning/åtgärd
Bron på Strandvägen	15	Spikhuvuden sticker/kryper upp	Slå ner spikhuvudena - ev byta ut	Trollhättans Stad	
Trollhättevägen - söder om skolgården	16	Ödehus som skrämmer skolbarnen	Riva - restaurera?	Oklart	