



Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventeras ett område systematiskt ur trygghetssynpunkt. Alla innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrond ska genomföras i varje stadsdel. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar.

Trygghetsronden genomfördes i Tingvalla den 15 april 2021 och resultatet kan läsas i detta protokoll. För hålla deltagarantalet lågt på varje plats delades trygghetsronden upp i fyra mötesplatser, därav fyra olika numreringar på kartan med olika färger: svart, röd, blå samt grön. "Rubrik" och "Plats" beskriver numreringen på kartan, vilka platser och vad som avses i protokollet. Under "Beskrivning" förklaras vilken typ av problem som uppmärksammats. "Förslag på åtgärd" tar upp vad som under trygghetsronden ansågs kunna vara lämpliga åtgärder och under rubriken "Ansvarig" vem/vilka som är ansvariga för eventuell åtgärd. Protokollet skickas ut till alla som deltagit och läggs även upp på Trollhättans Stads hemsida: [www.trollhattan.se/trygghetsrond](http://www.trollhattan.se/trygghetsrond)


Uppföljning av trygghetsronden genomförs efter ca 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma. Då upprättas ett nytt protokoll som distribueras på samma sätt som ovan.





Trollhättans  
Stad

Sittbänkar Strandgatan - Resecentrum  
längsgångstråk utmed järnvägen  
(utanför kartbild)



N  
Stadskarta över Tingvalla  
inkl kv Mars  
skala 1: 3000 mars 2021



Trygghetsrond	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 01 Ojämnta plattor	Gång runt cafeteria	Ojämnta plattor på flera ställen som sticker upp gör det lätt att snubbla samt svårt för rullstol o rullator att passera.	Jämnta till underlaget och lägga rätt plattorna.	Kraftstaden
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 02 Klotter på bänk	Bänkar runt cafeteria	Klotter på bänk	Borttagning av klotter	Kraftstaden
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 03 Trasig ruta, glaskross	Källarfönster mot Drottningtorget	Trasig ruta med glaskross	Byte av ruta	Kraftstaden
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 04 Samling och häng, dagtid och kvällstid,	Trappan på baksidan av Maria Alberts VC	Samling och häng som skapar otrygghet. ev droger?	Uppmärksamhet av polis och fältverkamhet. Uppföljning av Kraftstaden gentemot VC.	Polis, Trollhättans Stad, Kraftstaden
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 05 Bristfällig belysning?	Gångväg utmed gränsen lekplats och parkering	Otrygg gångväg utmed växligheten. Tillräckling belysning? (lamporna var ej tända vid trygghetsronden, dagsljus)	Kontrollera om belysningen är tillräcklig vid ett mörkare tillfälle.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 06 Otrygghet utifrån samling och häng	Maria Alberts park, sittområdet, närmast högskolan	Samlingar och häng, framför allt kvällstid skapar otrygghet	Uppmärksamhet av fält, park och polis	Polis, Trollhättans Stad

Trygghetsrund	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 07 Undanskymd plats	Lastbryggan vid varuintag	Lastbrygga undanskymd, under tak, där vagnar mm förvaras	Förslag på åtgärd Grind har diskuterats. Ombyggnad av HV kommer att ske som påverkar läget.	Kraftstaden
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 08 Bilsamlingar kvällstid med "buskörningar"	Parkeringen	Samlingar kvällstid med bilar, "buskörning", skadegörelse	Uppmärksamhet av polis, fältverksamhet och Kraftstaden	Polis, Trollhättans Stad, Kraftstaden
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 09 Tillhåll, ev drogerhantering	Nödutgången vid änden på Polhemshallen	Insynsskyddat område, indikationer har kommit på droghantering	Ta bort buskar som ramar in och skyddar platsen. Uppmärksamhet från polis, troligen inte fältverksamhetens målgrupp	Polis, Trollhättans Stad, Kraftstaden
Tingvalla 210415 Högskolan Väst	Svart 10 Inaktuella bevakningsskyltar	Ingång till Polhemshallen	Inaktuella bevakningsskyltar?	Kraftstaden kontrollerar skyltarnas giltighet	Kraftstaden
Tingvalla 210415 Resecentrum	Röd 01 Mörkt	Bergslagsparken	Platsen upplevs mörk, för lite belysning. Längs lilla stigen finns belysning.	Utökad belysning.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Resecentrum	Röd 02 Undanskymt och ordningsstörande "häng"	Bergslagsparken	Platsen upplevs otrygg pga ordningsstörande häng.	Polis och fältarna kartlägger hänget.	Polis, Trollhättans Stad

Trygghetsrund	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415 Resecentrum	Röd 03 Snabbt körande mopeder utan registreringsskyltar	Järnvägsparken	Mopeder kör snabbt utan skyltar. Narkotikarelaterat?	Polisiär närvaro.	Polis
Tingvalla 210415 Resecentrum	Röd 04 Mörk och otrygg plats	Järnvägsparken	Vägen saknar insyn, upplevs som otrygg och väljs bort som promenadväg. Mörk och otrygg speciellt för kvinnor. Får en känsla av att vara instängd. Befintlig belysning ofta trasig, men ger för svagt sken då den fungerar.	Utöka belysning.	Trollhättans Stad

Trygghetsrond	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415 Resecentrum	Röd 05 Otrygg plats	Järnvägsparken	Vägen saknar insyn, upplevs som otrygg och väljs bort som promenadväg. Mörk och otrygg speciellt för kvinnor. Får en känsla av att vara instängd. Platsen används för att uträtta sina behov bakom elhuset samt vid undanskynd bänk vid buske. Ytterligare en bänk är "malplacerad" och båda bänkarna bör placeras på öppnare plats. Ev droghantering på plats.	Flytta de båda bänkarna till en öppnare plats och röj buskage.	Polis, Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Resecentrum	Röd 06 Entrédörrar trapphus	Kvarteret Mars	Entrédörrarna till trapphusen stängs automatiskt, men för långsamt vilket ger obehöriga möjlighet att smita in.	Se över dörrarnas funktion. Information till de boende att invänta stängning av dörren innan de går vidare.	Fastighetsägaren

	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Trygghetsrund Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 07</b> Smällare oönskat häng och ordningsstörning på innergården	Kvarteret Mars	Nedskräpning, ordningsstörning och smällare av yngre personer som uppehåller sig på innergården.	Förslag på åtgärd Ökad vuxennärvaro har tidigare påverkat positivt.	Ansvariga Polis, Trollhättans Stad, Fastighetsägaren
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 08</b> För många övergångsställen	Bangårdsgatan	För många obevakade övergångsställen.	Tag bort övergångsstället, på kartan markerat 8B. Önskar tydligare och större övergångsställ med ljussignaler, på kartan markerat 8A.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 09</b> Snäv vänstersväng	Utfart bussterminal	Klurigt att ta sig ut för bussarna. Snäv vänstersväng. Mycket fordons- och gångtrafik.	Blinkade ljus som varslar när buss åker ut. Spegel.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 10</b> Dålig belysning - mycket "ungdomshäng"	Öppen paviljong bussterminal längs Bangårdsgatan	Dålig belysning. Mycket "häng" av ungdomar.	Bättre belysning.	Västtrafik
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 11</b> Sittplatser och bänkar	Stråket Resecentrum till Strandgatan	För få sittplatser att vila på för äldre vid gångstråket från Resecentrum till Strandgatan längsmed järnvägen.	Fler bänkar och sittplatser önskas.	Trollhättans Stad

Trygghetsrund	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 12</b> Markeringen för övergångsställe saknas i vägbanan	Korsningen Kungsgatan/Staveredsgatan	Markeringen för övergångsställe saknas i vägbanan.	Önskar målat övergångsställe i vägbanan.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 13</b> Otrygg plats	Kvarteret Tigern mot Bergslagsparken	Dålig belysning på gården. Bråk, gap och skrik av obehöriga. Försöker tränga sig in i trapphusen då boende passerar i ytterdörrarna.	Ökad belysning. Vara noga att stänga ytterdörrarna utan att släppa in dem som inte bor i huset.	Fastighetsägaren
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 14</b> Förskjutet översta trappsteget	Stentrappa vid matvagnen Lilla gatuköket Järnet till vänster om Resecentrum	Översta trappsteget vid matvagnen Lilla gatuköket Järnet till vänster om Resecentrum är förskjutet och är en snubbelrisk.	Fixa till trappsteget.	Fastighetsägare Jernhusen.
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 15</b> Osäker övergång	Övergång Drottninggatan till Järnvägsgatan, från kvarteret Brudslöjan till kvarter Rödjan	Äldre personer känner sig otrygga när de ska passera över Drottninggatan. Det är mycket trafik och svårt att hinna över.	Övergångsställe. Trafikljus med röd/grön gubbe?	Trollhättans Stad



Trygghetsrond	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 16</b> Trädgårdsmöblerna står för tätt	Innergården kvarteret Mars	Utemöblerna är fastsatta i marken, men för tätt och därmed svårt att kunna använda dem på rätt sätt. Vilket resulterar i att bl a ungdomar sitter på ryggstöden och har fötterna på sitsen.	Flytta isär möblerna.	Fastighetsägaren
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 17</b> Rökning och nedskräpning	Caféet ut mot Kungsgatan	Utanför caféet är det personer som står och röker vilket resulterar i cigarettfimpar på marken samt skräpigt.	Prata med caféägaren. Städa oftare?	Fastighetsägaren
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 18</b> Osäker garageutfart	Garageutfart kvarteret Mars mot Kungsgatan	Vid garageutfarten blir det ofta problem när bilar möts som ska in och ut. Den som åker ut från garaget har företräde. Men om den som ska in i garaget måste backa så sker det mot körriktningen och kan bli ett problem.	Skylta upp att det är garageport så att det syns från Kungsgatan. Ta bort parkeringen precis utanför garagporten och istället kunna använda den platsen för backmöjlighet.	Trollhättans Stad, Fastighetsägaren
Tingvalla 210415 Resecentrum	<b>Röd 19</b> Klotter på baksidan som vätter mot järnvägsspåret	Tornet mellan Järnvägsparken och Resecentrum, vid rondellen	Klotter på baksidan som vätter mot järnvägsspåret.	Sanera bort klottret.	Trollhättans Stad

Trygghetsrond	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415 Resecentrum	Röd 20 Osäker plats med otryggt "häng"	Inglasade gångbron över järnvägsspåret	Folksamlingar/ ungdomshäng, det röks i hiss och trappa, känns otryggt att passera. Personer vågar inte använda gångbron under vissa tider. Glaspartier inbjuder att uppehålla sig på platsen.	Förslag på åtgärd Skylta upp bättre att platsen är kamerabevakad. Ersätta glaspartierna med annat skydd, exempelvis galler. Mer övervakning av polis och ökad närvaro av ordningsvakter. Mer social kontroll av fler vuxna exempelvis trygghetsvandrare, fältare.	Polis, Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 01 Mycket cykeltrafik	Tingvallaplan	Mycket snabb cykeltrafik på gatan enligt boende i kvarteret Järven	Leda om cykeltrafiken genom att bygga G/C-väg på annan plats inte i direkt anslutning till kvarteret Järven	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 02 Höga farthinder/kanter	Djupebäcksgatan/ Stridsbergsgatan	Höga farthinder/kanter som skrapar i underredet på bilarna även vid låga hastigheter.	Önskemål om lägre/mjukare kanter.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 03 Osäker korsning	Korsningen Drottninggatan/ Stridsbergsgatan	Mycket trafik av alla slag och otryggt främst för gångare och cyklister.	Tydliggöra och utöka belysningen.	Trollhättans Stad

Trygghetsrond	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 04 Oklar företrädesrätt	Djupebäcksgatan mellan Tingvallavägen och Nydqvistgatan	Oklarhet råder vem som har företräde i korsningarna. Många gångtrafikanter mellan Resecentrum och Högskolan Väst tror de har företräde i alla korsningar. Trafikfara.	Tydliggöra vem som har företräde, exempelvis genom skyltning.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 05 Otryggt stråk	Nydqvistgatan	Smal trottoar som gör att många använder vägbanan som gångbana. Många passerar och det kan tidvis kännas otryggt att vistas här. Mörkt.	Utöka belysningen. Träden skymmer delvis gatubelysningen. Rensning/gallring av träden närmast gatan. Bygg G/C- väg så gångtrafikanterna och barnvagnar slipper använda vägbanan.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 06 Otrygg plats	Mackenlekplatsen	Tidvis besöks lekplatsen av ungdomar som "stökar", klättrar upp på taket och hoppas ner osv. Platsen vid hängmattorna och sittplatserna drar kvällstid till sig oönskat "häng".	Ökad social kontroll, bl a av fler i önskad målgrupp t ex barnfamiljer som vistas på platsen m fl.	Polis, Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 07 Otrygg plats	Grönområde mellan Nydqvistgatan och Högskolan Väst	Platsen är vildvuxen, gräset klippas inte och det saknas belysning. En otrygg plats att passera.	Röj bland växtligheten, utöka belysningen. Gör det till en mysig plats att träffas på, en mötesplats för alla.	Trollhättans Stad

Trygghetsrund	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 08 Plats där narkotika göms?	Buskage intill korsningen Nydqvistgatan/ Elviusgatan	Ett relativt stort buskage där aktivitet uppmärksammas av boende i området. Ev en plats där narkotika överlämnas.	Ansa buskaget och "övervaka" platsen av polis och fältare.	Polis, Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 09 Buskigt och igenväxt	Grönområdet mellan baksidan Magnus Åbergsgatan och Högskolan Väst	Grönområdet är delvis igenväxt och buskigt.	Röja och ansa växtligheten och göra det till en mysig plats att vistas på för allmänheten.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415 Tingvallaplan	Blå 10 Buskigt	Tingvallaplan parken	I parken finns många fina träd som barnen kan klättra i och som man kan se "igenom" dvs inte gömma sig bakom. Dock finns det en del buskage där det kvällstid kan kännas otrygg då fri sikt inte finns till andra sidan parken och personer kan gömma sig bakom.	Ansning av buskar.	Trollhättans Stad

Trygghetsrund	Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
Tingvalla 210415-V-huset.	Grön 01 Oläsliga/gamla skyltar	Flertalet platser - se adresser under "beskrivning".	Gatuskyltar som inte går att tyda. - Nydqvistgatan/ Mjölnearegatan - Området Zebran på Tingvallavägen (nr 23-13 samt 33). - Sågaregatan/ Mjölnearegatan - Skylt "Isstadion" på Tingvallavägen.	Byta ut skyltarna.	Trollhättans Stad
Tingvalla 210415-V-huset.	Grön 02 Klotter på husfasad	Område Zebran	Klotter på en hel husvägg.	Måla över. ev ingen åtgärd eftersom fastigheten snart ska rivas?	Fastighetsägaren

Vid frågor, kontakta Gigi Cederholm, brottsförebyggande samordnare 0520-40 79 77, gigi.cederholm@trollhattan.se